ATS Airforce Turbine Service
www.PT6A.aero

11557 Hwy 359 Mathis, TX 78368
P.O. Box 146 Tynan, TX 78391
Ph: (361) 547-3386 Fx: (361) 547-7273

ATS Form# 1024

Engine Rotor Sheet

PT6A:	**-114A**	TSN:	**9,026.39**	TSO:	**1,837.57**	W/O#:	**6480**
PCE:	**17405**	CSN:	**9,784**	CSO:	**2,285**	TSHS:	**0.0**

Life Limited Part (LLP) Listing

	P/N	S/N	Cycles	
			Consumed	Remaining
Hub, 1st Stg.	**3013111**	**1Y637**	**9,784**	**9,216**
Disk, 2nd Stg.	**3013712**	**4Y428**	**20,887**	**3,113**
Disk, 3rd Stg.	**3011713**	**1Y556**	**20,887**	**4,113**
Impeller	**3027798**	**2D834**	**9,784**	**9,216**
Disk, CT	**3013411**	**A9347**	**12,715**	**3,285**
PT Disk, 1st Stg.	**3026812**	**11A004**	**9,784**	**10,216**

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

Accessories

	P/N	S/N	TSO
PROPELLER GOVERNOR	**8210-002AE**	**2476713**	**1,837.57**
FUEL PUMP	**3034792**	**0086**	**1,837.57**
FUEL CONTROL UNIT	**3244809-7-4**	**B10614**	**1,837.57**
OIL/FUEL HEATER	**10552E**	**586**	**1,837.57**
COMP. BLEED VALVE	**3049038-03**	**GA1151**	**1,837.57**

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

Comments: ***58 New CT Blades***
All engines ship FOB ATS dock.