-

ATS Airforce Turbine Service
www.PT6A.aero

11557 Hwy 359 Mathis, TX 78368
P.O. Box 146 Tynan, TX 78391
Ph: (361) 547-3386 Fx: (361) 547-7273

ATS Form# 1024

Engine Rotor Sheet

PT6A:	**-114A**	TSN:	**22,408.6**	TSO:	**845.7**	W/O#:	**TBA**
PCE:	**19177**	CSN:	**20,709**	CSO:	**867**	TSHS:	**845.7**

Life Limited Part (LLP) Listing

	P/N	S/N	Cycles	
			Consumed	Remaining
Hub, 1st Stg.	**3013111**	**24A827**	**18,014**	**986**
Disk, 2nd Stg.	**3013712**	**3B669**	**21,455**	**2,545**
Disk, 3rd Stg.	**3011713**	**4T445**	**23,123**	**1,877**
Impeller	**3027798**	**TXA1A4580**	**18,675**	**325**
Disk, CT	**3013411**	**64A251**	**15,208**	**792**
PT Disk, 1st Stg.	**3026812**	**1T936**	**19,817**	**183**

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

Accessories

	P/N	S/N	TSO
PROP GOVERNOR	**8210-002-01**	**2244559**	**845.7**
FUEL PUMP	**702801-5**	**003375**	**845.7**
FUEL CONTROL UNIT	**3244897-4**	**C65589**	**845.7**
FLOW DIVIDER	**25536-4**	**9959559351**	**845.7**
OIL/FUEL HEATER	**10552E**	**WA20811**	**845.7**
COMP. BLEED VALVE	**540-1307-4**	**3489**	**845.7**

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable Serial numbers are subject to change.

Comments: All engines ship FOB ATS dock.