ATS Airforce Turbine Service
www.PT6A.aero

11557 Hwy 359 Mathis, TX 78368
P.O. Box 146 Tynan, TX 78391
Ph: (361) 547-3386 Fx: (361) 547-7273

***ATS Form# 1024***

## *Engine Rotor Sheet*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT6A: | **-21** | TSN: | **7,227.4** | TSO: | **3,611.5** | W/O#: | **TBA** |
| PCE: | **25199** | CSN: | **7,320** | CSO: | **2,445** | TSHS: | **0.0** |

## *Life Limited Part (LLP) Listing*

| | P/N | S/N | Cycles | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Consumed | Remaining |
| **Hub, 1st Stg.** | **3013111** | **8F556** | **7,320** | **11,680** |
| **Disk, 2nd Stg.** | **3013712** | **9N141** | **7,320** | **16,680** |
| **Disk, 3rd Stg.** | **3011713** | **9N729** | **7,320** | **17,680** |
| **Impeller** | **3013176** | **2C214** | **7,320** | **11,680** |
| **Disk, CT** | **3013411** | **2P835** | **7,320** | **8,680** |
| **PT Disk, 1st Stg.** | **3026812** | **8N295** | **7,320** | **12,680** |

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

## *Accessories*

| | P/N | S/N | TSO |
|---|---|---|---|
| **PROPELLER GOVERNOR** | **8210-025G** | **1749913** | **3,611.5** |
| **FUEL PUMP** | **025323-101-03** | **12723** | **3,611.5** |
| **FUEL CONTROL UNIT** | **3244745-2** | **A75606** | **3,611.5** |
| **FLOW DIVIDER** | **25536** | **14132** | **3,611.5** |
| **OIL/FUEL HEATER** | **10522E** | **2457** | **3,611.5** |
| **COMP. BLEED VALVE** | **3100829-03** | **3H237** | **3,611.5** |

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

Comments: All engines ship FOB ATS dock.