ATS Airforce Turbine Service
www.PT6A.aero

11557 Hwy 359 Mathis, TX 78368
P.O. Box 146 Tynan, TX 78391
Ph: (361) 547-3386 Fx: (361) 547-7273

***ATS Form# 1024***

## *Engine Rotor Sheet*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT6A: | **-114A** | TSN: | **19,478.4** | TSO: | **0.0** | W/O#: | **12033** |
| PCE: | **PC0608** | CSN: | **34,374** | CSO: | **0** | TSHS: | **0.0** |

## *Life Limited Part (LLP) Listing*

| | P/N | S/N | Cycles | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Consumed | Remaining |
| **Hub, 1st Stg.** | **3013111** | **RWA57A676** | **10,892** | **8,108** |
| **Disk, 2nd Stg.** | **3013712** | **6Y735** | **17,669** | **6,331** |
| **Disk, 3rd Stg.** | **3011713** | **3Y729** | **17,669** | **7,331** |
| **Impeller** | **3027798** | **TXA1A9511** | **10,905** | **8,095** |
| **Disk, CT** | **3013411** | **44B896** | **10,897** | **5,103** |
| **PT Disk, 1st Stg.** | **3026812** | **6B873** | **11,883** | **8,117** |

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

## *Accessories*

| | P/N | S/N | TSO |
|---|---|---|---|
| **PROPELLER GOVERNOR** | **8210-002-01** | **TBA** | **0.0** |
| **FUEL PUMP** | **702801-5** | **TBA** | **0.0** |
| **FUEL CONTROL UNIT** | **3244897-4** | **C66319** | **383.5** |
| **FLOW DIVIDER** | **25536-4/3019906** | **TBA** | **0.0** |
| **OIL/FUEL HEATER** | **10552E/3032710** | **TBA** | **0.0** |
| **COMP. BLEED VALVE** | **3049038-03** | **TBA** | **0.0** |

Key: TBA = To be assigned, N/A = Not Applicable

Comments: All engines ship FOB ATS dock.